

JOYFIT24LITE京王堀之内 女性お風呂ろ過機故障のお詫び

いつもJOYFIT24LITE京王堀之内を
ご利用いただき誠にありがとうございます。

2024年3月24日(日)17:00頃
女性ろ過機のエラーにより浴槽のお湯を
供給できない異常が発生いたしました。

2024年3月25日(月)早朝6:00頃
業者による点検を実施いただき、
ろ過機のメンテナンスを行いました。

現在は通常通りご利用が可能な状況でございます。

この度はいつも温浴施設をご利用いただき
会員様に対して、ご迷惑をお掛けしてしまい
誠に申し訳ございませんでした。

今後に関しましては、館内の設備メンテナンスを
より一層強化ができるようスタッフ一同努めてまいります。

今後ともJOYFIT24LITE京王堀之内を
宜しくお願いいたします。